


PPA 16.1.2013

Installation OPUS10 USB Treiber unter Windows 8.1 (unsupported)


Zip Datei des Treibers für Windows 8.1 extrahieren



OPU10 per USB einstecken

Geräte manager öffnen

Eingestecktes Gerät wird im Geräte manager gezeigt



Dann wie folgt vorgehen:

Andere Geräte

USB <-> Serial Cable

Audio-, Video- und C

Audioeingänge und

Verarbeitungsger

Bluetooth

Computer

Druckwarteschlangen

DVD/CD-ROM-Laufw

Eingabegeräte (Human Interface Devices)

Monitore

Netzwerkkadapter

Prozessoren

Sensoren

Softwaregeräte

Speichercontroller

Systemgeräte

Tastaturen

Tragbare Geräte

USB-Controller

Treibersoftware aktualisieren...

Deaktivieren

Deinstallieren

Nach geänderter Hardware suchen

**Eigenschaften**

