

LV

INSTRUKCIJU TULKojUMAM  
NO ORIGINĀLVALODAS  
LENKA SLĪPMAŠīNA



## Saturs

Norādījumi lietošanas instrukcijai .....	2
Drošība .....	3
Informācija par ierīci .....	9
Transportēšana un uzglabāšana .....	10
Ekspluatācijas sākšana .....	11
Lietošana .....	15
Papildus pasūtāmi piederumi .....	16
Klūdas un traucējumi .....	17
Apkope .....	18
Utilizēšana .....	20
Atbilstības deklarācija .....	21

## Norādījumi lietošanas instrukcijai

### Simboli



#### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



#### Brīdinājums par karstu virsmu

Šis simbols norāda, ka karstās virsmas dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



#### Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



#### Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

#### Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



#### Informācija

Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



#### Ievērojiet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro ekspluatācijas instrukcija.



#### Nēsājiet galvas aizsarglīdzekļus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto galvas aizsarglīdzekļi.



#### Nēsāt dzirdes aizsarglīdzekļus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto dzirdes aizsarglīdzekļi.



#### Nēsāt aizsargbrilles

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto acu aizsarglīdzekļi.



#### Lietojiet aizsargmasku

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto aizsargmaska.



#### Nēsājiet aizsargapģērbu

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto aizsargapģērbu.



#### Lietojiet aizsargcimdus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto aizsargcimdi.



#### Nēsājiet kāju aizsarglīdzekļus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāizmanto aizsargapavi.



#### Neizmantojiet bojātus diskus.

Šis simbols jūs informē, ka iekārta nedrīkst tikt lietota ar bojātiem izmantojamiem instrumentiem.



#### Izmantojamais instruments piemērots materiāliem no metāla

Šis simbols jūs informē, ka līdztekus piegādātais izmantojamais instruments drīkst tikt lietots tikai materiāliem no metāla.



#### Nav pieļaujams slapjai slīpēšanai

Norādes ar šo simbolu informē, ka nav pieļaujama slapjā slīpēšana.



### Izmantojamais instruments nav piemērots rupjapstrādei

Šis simbols jūs informē, ka līdztekus piegādātais izmantojamais instruments **nedrīkst** tikt izmantots rupjapstrādei.



### Izmantojamais instruments piemērots atdalīšanai

Šis simbols jūs informē, ka līdztekus piegādātais izmantojamais instruments drīkst tikt pielietots atdalīšanai.

Ekspluatācijas instrukcijas visjaunāko versiju varat lejupielādēt šajā vietnē:



PAGS 10-125



<https://hub.trotec.com/?id=40265>

## Drošība

### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem



#### Brīdinājums

##### Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes.

Neatbilstība norādēm var izraisīt elektrotraumas, apdegumus vai citus smagus savainojumus.

##### Saglabājiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucei.

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens "Elektroinstruments" attiecas gan uz elektroinstrumentiem, kas tiek darbināti ar strāvu (ar elektrības vadu), gan uz elektroinstrumentiem, kas tiek darbināti ar akumulatoru (bez elektrības vada).



### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem – drošība darba vietā

- Gādājiet, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota.** Nekārtīgas vai neapgaismotas darba vietas dēļ var rasties negadījumi.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Elektroinstrumentu izmantošanas laikā neļaujiet tuvumā uzturēties bērniem un citām personām.** Uzmanības novēršanas gadījumā varat zaudēt kontroli pār ierīci.



### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem — elektrodrošība

- Elektroinstrumenta strāvas kontaktdakšai ir jāsader ar rozeti. Kontaktdakšu nekādā veidā nedrīkst pārveidot.** Elektroinstrumentiem, kuriem ir aizsargzemējums, neizmantojiet kontaktdakšu adapterus. Izmantojot nemainītas kontaktdakšas un piemērotas rozetes, tiek samazināts strāvas trieciena risks.
- Izvairieties no saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir zemēts, pastāv paaugstināts strāvas trieciena risks.
- Elektroinstruments nedrīkst nokļūt lietū vai mitrumā.** Ūdens ieklūšana elektroinstrumentā paaugstina strāvas trieciena risku.
- Neizmantojiet kabeli neparedzētiem mērķiem, piemēram, elektroinstrumenta nešanai, uzkāršanai vai spraudņa izvilkšanai no rozetes.** Nepakļaujiet kabeli karstumam, saskarei ar eļļu, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai savērpušies kabelji paaugstina strāvas trieciena risku.
- Ja strādājat ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādu pagarinātāju, kas piemērots darbam ārpus telpām.** Izmantojot āram paredzētu pagarinātāju, samazinās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstruments jāizmanto mitrā vidē, lietojiet noplūdes strāvas aizsargslēdzi.** Izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi, samazinās strāvas trieciena risks.



### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem – personu drošība

- Esiet piesardzīgs, apdomājiet savas darbības un saprātīgi darbojieties ar elektroinstrumentu.** Neizmantojiet elektroinstrumentus, ja esat noguris vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Viens neuzmanības mirklis, lietojot elektroinstrumentus, var radīt smagus savainojumus.
- Nēsājiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, neslīdošu aizsargapavu, ķiveres, dzirdes aizsarglīdzekļu vai pieguloša aizsargapģērba nēsāšana (atkarībā no elektroinstrumenta veida un lietojuma), samazina savainojumu gūšanas risku.
- Izvairieties no nejaušas ieslēgšanas.** Pārliecinieties, vai elektroinstruments ir izslēgts, pirms pievienojat to strāvas padevei un/vai akumulatoram, paceļat vai pārvietojat to. Ja elektroinstrumenta nešanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ierīce ir ieslēgta, kad tā tiek pievienota strāvas padevei, var rasties negadījumi.

- **Noņemiet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgas, pirms ieslēdzat elektroinstrumentu.** Instruments vai atslēga, kas atrodas rotējošā ierīces daļā, var radīt savainojumus.
- **Izvairieties no nedabiskas ķermeņa pozas. Ieņemiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājet līdzsvaru.** Tādējādi varēsiet labāk kontrolēt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.
- **Nēsājiet piemērotu apģērbu. Nenēsājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Neļaujiet matiem, apģērbam un cimdiem saskarties ar kustīgām daļām.** Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ierauti kustīgās daļās.
- **Ja var uzstādīt putekļu nosūkšanas un savākšanas iekārtas, gādājiet, lai tās būtu pieslēgtas un tiktu pareizi izmantotas.** Putekļu nosūkšanas iekārta var samazināt putekļu radīto apdraudējumu.

### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem – elektroinstrumenta izmantošana un uzturēšana

- **Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet savam darbam paredzēto elektroinstrumentu.** Ar piemērotu elektroinstrumentu attiecīgajā jaudas diapazonā jūs strādāsiet labāk un drošāk.
- **Neizmantojiet elektroinstrumentu, kura slēdzis ir bojāts.** Elektroinstruments, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams, un tas ir jāremontē.
- **Izņemiet spraudni no rozetes un/vai izņemiet akumulatoru, pirms regulējat ierīci, maināt piederumus vai noliekat ierīci.** Šie piesardzības pasākumi novērš nejaušu elektroinstrumenta ieslēgšanu.
- **Neizmantotos elektroinstrumentus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ierīci izmantot personām, kuras ar to nav iepazinušās vai nav izlasījušas šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos izmanto nepieredzējušas personas.
- **Rūpīgi kopiet elektroinstrumentu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez problēmām un nav iesprūdušas, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka tiek ieteikta elektroinstrumenta funkcionalitāte.** Pirms ierīces izmantošanas lieciet remontēt bojātās daļas. Daudzi negadījumi rodas slikti veiktas elektroinstrumentu apkopes dēļ.
- **Griešanas instrumentiem jābūt asiem un tīriem.** Rūpīgi kopīgi griešanas instrumenti ar asām malām retāk iesprūst, un tos ir vieglāk vadīt.
- **Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus, uzgalus utt. atbilstoši šiem norādījumiem. Ievērojiet darba noteikumus un uzdevumu.** Ja elektroinstrumenti tiek izmantoti neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstamas situācijas.

### Vispārīgi drošības norādījumi elektroinstrumentiem — apkope

- **Elektroinstrumentu remontu uzticiet tikai kvalificētam speciālistam un izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāts elektroinstrumenta drošības līmenis.
- **Kopēji drošības norādījumi slīpēšanai, atdalošai slīpēšanai, pulēšanai un darbam ar stieplu suku**
- **Šis elektroinstruments ir izmantojams kā slīpētājs, pulētājs, drāšu suka un atdalošā slīpmašīna.** Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlojumus un datus, ko jūs saņemat ar iekārtu. Ja jūs neievērojiet šīs instrukcijas, tas var izraisīt elektrotraumu, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus.
- **Šis elektroinstruments nav piemērots pulēšanai ar smilšpapīru.** Elektroinstrumenta lietošana neparedzētā kārtībā var izraisīt apdraudējumus un savainojumus.
- **Nelietojiet piederumus, kurus ražotājs nav speciāli paredzējis un ieteicis šim elektroinstrumentam.** Tikai tas, ka varat piestiprināt piederumus elektroinstrumentam, negarantē drošu izmantošanu.
- **Izmantojamā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu skaitam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz elektroinstrumenta norādītajam maksimālajam apgriezienu skaitam.** Piederumi, kas griežas ātrāk kā pieļaujams, var salūzt un aizlidot pa gaisu.
- **Izmantojamā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst elektroinstrumenta izmēru priekšrakstiem.** Nepareizi izmērīti izmantojamie instrumenti nevar tikt pienācīgi nosegti vai kontrolēti.
- **Izmantojamiem instrumentiem, kuros izmantotas vītnes, precīzi jāder pārvadskrūves vītnei.** Izmantojamiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atluku, izmantojamā instrumenta caurumu diametram jāder atloka uzņemošajam diametram. Izmantojamie instrumenti, kas netiek precīzi piestiprināti pie elektroinstrumenta, griežas nevienmērīgi, ļoti stipri vibrē un var novest pie kontroles zaudēšanas.

- Neizmantojiet bojātus izmantojamos instrumentus.** Pirms katras izmantojamo instrumentu lietošanas, pārbaudiet vai slīpēšanas diskiem nav atskabargas un plaisas, vai slīpēšanas ripām nav plaisu, nodiluma vai stipra nolietojuma, vai drāšu sukām nav vaļīgu vai nolauztu drāšu. Ja elektroinstruments vai izmantojamais instruments nokrīt zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai izmantojiet nebojātu izmantojamo instrumentu. Kad esat pārbaudījuši un iestatījuši izmantojamo instrumentu, jūs un apkārt esošās personas turieties ārpus rotējošā izmantojamā instrumenta līmena, un īaujiet iekārtai 1 minūti darboties ar maksimālo apgriezienu skaitu. Bojātās izmantojamās iekārtas parasti salūzt šajā testa laikā.
- Nēsājiet personīgos aizsardzības līdzekļus.** Izmantojiet pēc pielietojuma pilnu sejas aizsegu, acu aizsegu vai aizsargbrilles. Ciktāl nepieciešams, valkājiet putekļu masku, dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas neļaus sīkajām slīpēšanas un materiālu daļiņām jums piekļūt. Acis jāpasargā no apkārt lidojošiem svešķermeniem, kas rodas dažādos darbos. Putekļu vai elpceļu aizsardzības maskai jāfiltrē darbu laikā radušos putekļus. Ja jūs ilgstoši esat pakļauts skaļu trokšņu iedarbībai, jūs varat ciest no dzirdes zuduma.
- Gādājiet, lai citas personas ir drošā attālumā no jūsu darba vietas.** Katram, kas ienāk darba vietā, jānēsā personīgie aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā materiāla vai salauzto izmantojamo instrumentu atlūzas var aizlidot pa gaisu un izraisīt ievainojumus arī ārpus tiešās darbu veikšanas vietas.
- Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām roktura daļām, ja veicat darbus, kuros izmantotais instruments var aizskart slēptus vadus vai savu strāvas vadu.** Saskaņoties ar vadu, kurā plūst strāva, spriegumu var novadīt uz metāla ierīces daļām, un tādējādi var rasties strāvas trieciens.
- Strāvas kabeli turiet pa gabalu no griežošiem izmantojamiem instrumentiem.** Ja jūs zaudējat kontroli pār ierīci, strāvas kabelis var tikt pārgriezts vai aizķerts un jūsu plauksta vai roka var ieklūt griežošajā izmantojamajā instrumentā.
- Nekad nenolieciet elektroinstrumentu, pirms izmantotie instrumenti ir pilnībā apstājušies.** Griezošais izmantojamais instruments var nonākt kontaktā ar novietošanas virsmu, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
- Nedarbiniet elektroinstrumentu, kamēr to pārnēsājat.** Griezošais izmantojamais instruments var nejauši aizķert jūsu apģērbu un izmantojamais instruments var ieurbties jūsu ķermenī.

- Regulāri tīriet sava elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Motora ventilators korpusā ievelk putekļus, un stipra metāla putekļu koncentrācija var izraisīt elektriskus apdraudējumus.
- Neizmantojiet elektroierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
- Neizmantojiet instrumentus, kas prasa šķidrus dzesēšanas šķidrumus.** Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas šķidrumu pielietošana var novest pie elektriskā šoka.

### Atsitiens un atbilstošie drošības norādījumi



Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz griežošā izmantojamā instrumenta, kā slīpējamā diska, slīppripas, drāšu sukas utt., aizķeršanos vai bloķēšanos. Aizķeršanās vai bloķēšanās novēd pie rotējošā izmantojamā instrumenta pēkšņas apstāšanās. Tādējādi nekontrolēts elektroinstruments tiek paātrināts pret izmantojamā instrumenta griešanās virzienu bloķēšanas vietā. Kad, piemēram, slīpēšanas pamatne aizķeras vai bloķējas apstrādājamajā materiālā, slīpējamās pamatnes mala, kas iegrīmst apstrādājamajā materiālā, var iestrēgt un tādējādi izlauzt slīpējamo pamatni vai izraisīt atsitienu. Tad slīpējamā pamatne kustas apkalpojošās personas virzienā vai prom no tās, atkarībā no pamatnes griešanās virziena bloķēšanas vietā. Šādā vaidā slīpējamas pamatnes var arī salūzt.

Atsitiens ir elektroinstrumenta nepareizas vai klūdainas lietošanas sekas. Tas var tikt novērts, ievērojot tādus piemērotus piesardzības pasākumus, kā aprakstīti turpmāk.

- Turiet cieši elektroinstrumentu un novietojiet savu ķermenī un rokas tādā pozīcijā, lai jūs varētu apturēt atsitienu spēku.** Vienmēr izmantojiet papildus rokturi, ja tāds pieejams, lai būtu lielākā iespējamā kontrole pār atsitienu spēku vai pretdarbības momentu pie kustības uz augšu. Apkalpojošā persona ar piemērotiem drošības pasākumiem var kontrolēt atsitienu spēku vai pretspēku.
- Nekad netuviniet roku griežošam izmantojamajam instrumentam.** Izmantojamais instruments atsitiēnā var kustēties pāri jūsu rokai.
- Ar savu ķermenī izvairieties no apvidus, uz kuru elektroinstruments pārvietosies atsitiena gadījumā.** Atsitiens pārvieto elektroinstrumentu virzienā, kas pretējs slīpējamā diska kustības virzienam bloķēšanas vietā.
- Īpaši uzmanīgi strādājiet stūru, asu malu utt. rajonā.** Novērsiet, ka izmantojamie instrumenti atlec no apstrādājamā materiāla un ieklējas. Rotējošam izmantojamajam instrumentam ir tieksme aizķerties stūros, pie asām malām vai no tām atsīdoties. Tas izraisa kontroles zaudēšanu vai atsitienu.

- Neizmantojiet kēžu vai zobainu zāģipu. Šādi izmantojamie instrumenti bieži izraisa atsitienu vai kontroles zudumu pār elektroinstrumentu.

### Īpaši drošības norādījumi slīpēšanai un griešanai

- Izmantojiet vienīgi elektroinstrumentam atļautos slīpētājus un šiem slīpētājiem paredzētos aizsargpārsegus. Slīpētāji, kas nav paredzēti elektroinstrumentam, nevar tikt pietiekami nosegti un nav droši.
- Zobaini slīpēšanas diskī jāmontē tā, ka to slīpēšanas virsma nav izvirzīta pāri aizsargpārsega vāka līmenim. Nepienācīgi piemontēts slīpēšanas disks, kas izvirzās pāri aizsargpārsega vākam, nevar tikt pietiekami nosegti.
- Aizsargpārsegam jābūt droši piestiprinātam elektroinstrumentam un visaugstākajai drošībai tā iestatītam, ka pret apkalpotāju ir atvērta vismazākā iespējamā slīpētāja daļa. Aizsargpārsegs palīdz aizsargāt apkalpojošo personu no atlūzām, nejausa kontakta ar slīpētāju, kā arī dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apģērbu.
- Slīpētāji drīkst tikt izmantoti tikai ieteiktajiem izmantošanas veidiem. Piemēram: Nekad neslīpejiet ar griezējdiska sānu virsmu. Griezējdiski ir paredzēti materiālu nolīdzināšanai ar diska šķautni. Sāniska spēka iedarbība uz šiem slīpētājiem var tos salauzt.
- Izvēlētajam slīpēšanas diskam vienmēr izmantojiet nebojātus pareizā izmēra un formas fiksējošos atlokus. Piemērots atloks pasargā slīpēšanas disku un samazina slīpēšanas diska salūšanas draudus. Atloki atdalošajiem diskiem var atšķirties no atlokiem citiem slīpēšanas diskiem.
- Neizmantojiet nolietotus slīpēšanas diskus no lielākiem elektroinstrumentiem. Slīpēšanas diskī lielākiem elektroinstrumentiem nav domāti mazāko elektroinstrumentu lielākajam apgriezienu skaitam un var salūzt.

### Citi īpaši drošības norādījumi atdalošajai slīpēšanai

- Izvairieties no griezējdiska bloķēšanās vai pārāk liela uzspiediena. Neveiciet pārmērīgi dzilus griezumus. Griezējdiska pārslodze paaugstina to nolietojumu un predispozīciju iekerties apmalē vai bloķēties, tādējādi izraisot iespējamu atsitienu vai slīpētāja lūzumu.
- Izvairieties no laukuma pirms un aiz rotējošā atdalošā diska. Kad jūs apstrādājamajā materiālā pārvietojiet atdalošo disku prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroinstruments ar tā grozošo disku var tikt sviest tieši jums virsū.

- Ja griezējdisks ieķeras vai jūs pārtraucat darbu, izslēdziet iekārtu un turiet mierīgi, līdz disks apstājas. Nekad nemēģiniet izvilk tālāk vēl kustībā esošu griezējdisku izvilk tālāk no griezuma, citādi var sekot atsitiens. Atrodiet un novērsiet ieķeršanās iemeslu.
- Neieslēdziet elektroinstrumentu no jauna, kamēr tas atrodas apstrādājamajā materiālā. Ļaujiet griezējdiskam vispirms sasniegt pilnu apgriezienu skaitu, pirms uzmanīgi turpināt griešanu. Pretējā gadījumā disks var aizķerties, izlekt no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsitienu.
- Atbalstiet plāksnes vai lielus apstrādājamos materiālus, lai samazinātu atsitiena risku, ieķeroties griezējdiskam. Lielus apstrādājamos materiālus jūs varat saliekt ar savu svaru. Apstrādājamais materiāls jāatbalsta no abām pusēm, ne tikai griezējdiska tuvumā, bet arī malā.
- Esiet īpaši uzmanīgi, veicot "ienirstošus" griezumus esošās sienās vai citās nepārredzamās vietās. Ienirstošs atdalošais disks var izraisīt atsitienu, ja tas trāpa gāzes vai ūdensvadam, elektroinstalācijā vai citos objektos.

### Īpaši drošības norādījumi pulēšanai

- Nepieļaujiet kustīgas detaļas pulēšanas pārsegā, īpaši nostiprināšanas auklas. Paslēpiet vai saīsiniet nostiprināšanas auklas. Valīgas nostiprināšanas auklas, kas griežas līdzi, var aizķert jūsu pirkstus var iekerties apstrādājamajā materiālā.

### Īpaši drošības norādījumi darbam ar stieplu suku

- Nemiet vērā, ka stieplu suka arī parastas lietošanas laikā zaudē stieples gabaliņus. Nepārslogojiet stieples ar pārāk lielu uzspiedienu. Lidojoši drāts gabali viegli var izspiesties cauri plānam apģērbam un/vai ādai.
- Ja tiek ieteikts aizsargpārsegs, novērsiet, ka aizsargpārsegs un drāšu suka var saskarties. Ripas un kausveida sukas var palielināties diametrā uzspiediena un cenrbēdzes spēku ietekmē.

### Specifiski iekārtas drošības norādījumi leņķa slīpmašīnai

- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.
- Darba laikā turiet elektroinstrumentu ar abām rokām un parūpējieties par drošu pamatni. Elektroinstrumentu drošāk ir vadīt ar divām rokām.

- Lietojot instrumentus ar iekšējo vītni, piemēram, sukas un dimanta uzgaļus, jāievēro maksimālais slīpēšanas vārpstas vītnes garums.** Vārpstas gals nedrīkst pieskarties instrumenta apakšai.
- Izmantojet piemērotus detektorus, lai atrastu slēptus strāvas vadus, vai arī lūdziet palīdzību vietējam energoapgādes uzņēmumam.** Saskaroties ar strāvas vadiem, var rasties ugunsgrēks un strāvas trieciens. Bojāts gāzes vads var izraisīt sprādzienu. Ūdensvada plīšana var izraisīt materiālus zaudējumus vai strāvas triecienu.
- Nepieskarieties slīpēšanas diskiem un griezējdiskiem, ja tie nav atdzisuši.** Diski slīpēšanas laikā ļoti sakarst.
- Atbloķeji ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un pārbīdītu izslēgtā pozīcijā, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde, piem., elektroapgādes pārtraukuma rezultātā vai izvelket kontakdakšu.** Tādējādi tiek novērsta nekontrolēta ieslēgšana.
- Nostipriniet apstrādājamo detaļu.** Iespīlēšanas ierīcē vai skrūvspīlēs apstrādājamo detaļu var nostiprināt drošāk nekā rokās.
- Uzglabājiet instrumentus ēkās sausā, vienmērīgi apsildītā un bezsala telpā.**
- Pirms instrumenta transportēšanas noņemiet instrumenta uzgaļus.** Tas novērsīs bojājumus.
- Saistītiem griešanas un slīpēšanas diskiem ir derīguma termiņš, pēc kura diskus vairs nedrīkst lietot.**

## Paredzētā lietošana

Izmantojet ierīci PAGS 10-125 tikai šādiem mērķiem:

- Metāla un akmens materiālu atdalīšanai, slīpēšanai, pulēšanai un tīrišanai bez ūdens izmantošanas
- Fližu un betona bloku griešanai. Akmens griešanas laikā vienmēr gādājiet par pletiekamu putekļu nosūkšanu.

Mēs iesakām izmantot elektroinstrumentu ar Trotec oriģinālajiem piederumiem.

## Paredzama nepareiza izmantošana

- Šis elektroinstruments nav piemērots pulēšanai ar smilšpapīru.
- Neizmantojet instrumentus, kas prasa šķidrus dzesēšanas šķidrumus.
- Neizmantojet šo elektroinstrumentu koksnes apstrādei.
- Neizmantojet šo elektroinstrumentu caurumu urbšanai ar uzgaljiem.

Cita izmantošana, kas nav minēta sadaļā "Paredzētā izmantošana", tiek uzskatīta par pamatoti paredzamu nepareizu izmantošanu.

## Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- ir jāizlasa ekspluatācijas instrukcija, īpašu uzmanību pievēršot nodaļai "Drošība".

## Individuālie aizsardzības līdzekļi



### Lietojiet galvas aizsardzības līdzekļus.

Tādā veidā tiek pasargāta galva pret lidojošām un krītošām detalām, kas var radīt miesas bojājumus.



### Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu.



### Lietojiet aizsargbrilles.

Tādā veidā tiek pasargātas acis pret lidojošām un krītošām detalām, kas var radīt miesas bojājumus.



### Lietojiet aizsargmasku.

Tā aizsargā pret veselībai bīstamu putekļu ieelpošanu, kuri var rasties detaļu apstrādes rezultātā.



### Lietojiet aizsargcimdus.

Tādā veidā tiek pasargātas rokas pret apdegumiem, zilumiem un nobrāzumiem.



### Nēsājiet piegulošu aizsargapģērbu.

Tādējādi jūs pasargājat sevi no draudiem, ka apģērbs tiek ierauts rotējošās daļās.



### Lietojiet aizsargapavus.

Tādā veidā tiek pasargātas kājas pret lidojošām un krītošām detalām, kas var radīt miesas bojājumus.

## Citi riski



### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Strāvas trieciens nepietiekamas izolācijas dēļ.  
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta un darbojas pareizi.

Ja konstatējat bojājumus, neizmantojet ierīci.  
Neizmantojet ierīci, ja tā vai jūsu rokas ir mitras vai slapjas.



### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetāļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādus darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Pastāv ūssavienojuma risks korpusā iekļuvuša šķidruma dēļ.  
Neiemērciet ierīci un piederumus ūdenī. Gādājiet, lai korpusā neiekļūtu ūdens vai citi šķidrumi.



### Brīdinājums par karstu virsmu

Pēc lietošanas instruments var vēl būt karsts. Pastāv apdedzināšanās risks, pieskaroties instrumentam.  
Nepieskarieties instrumentam ar plikām rokām!  
Lietojet aizsargcimdus!



### Brīdinājums

Indīgi putekļi!  
Apstrādes laikā radušies kaitīgie/indīgie putekļi var radīt veselības apdraudējumu lietotājam vai tuvumā esošām personām.  
Nēsajiet aizsargbrilles un putekļu masku!



### Brīdinājums

Neapstrādājiet materiālu, kas satur azbestu.  
Azbests ir kancerogēna viela.



### Brīdinājums

Strādājot ar elektroinstrumentu, gādājiet, lai neaizskartu strāvas, gāzes vai ūdensvadus.  
Pirms urbjat vai griežat sienā, nepieciešamības gadījumā veiciet pārbaudi ar vadu detektoru.



### Brīdinājums

Savainojumu risks, ko var radīt lidojošas daļas vai nolūzušas instrumentu daļas.



### Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



### Brīdinājums

Ierīce nav rotālieta un nav paredzēta bērniem!



### Brīdinājums

Nosmakšanas risks!  
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.  
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotālietu.



### Brīdinājums

Pirms ierīces ieslēgšanas darba instrumenta turētājam ir jābūt cieši nofiksētam, lai, ieslēdzot ierīci, līdz galam nenofiksētas detaļas netiktu izmestas no darba instrumenta turētāja.



### Uzmanību

Vibroemisijas var radīt veselības bojājumus, ja ierīce tiek lietota ilgstoši vai netiek pareizi vadīta un apkopta.



### Uzmanību

Ievērojiet pietiekami lielu attālumu līdz siltuma avotiem.

### Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.  
Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

## Rīcība ārkārtas situācijā / avārijas apturēšanas funkcija

### Avārijas apturēšana:

Atvienojot strāvas kontaktakciņu no strāvas kontaktligzdas, ierīces darbība tiek nekavējoties apturēta. Lai pasargātu ierīci no nejaušas atkārtotas iedarbošanās, atstājiet strāvas kontaktakciņu atvienotu.

### Rīcība ārkārtas situācijā:

1. Izslēdziet ierīci.
2. Ārkārtas situācijā atvienojiet ierīci no elektrotīkla: izvelciet pieslēgšanas vada kontaktakciņu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
3. Nepieslēdziet bojātu ierīci elektrotīklam.

## Informācija par ierīci

### Ierīces apraksts

Ierīce PAGS 10-125 ir piemērota metāla un akmens materiālu atdalīšanai, slīpešanai, pulēšanai un nolīdzināšanai bez ūdens izmantošanas, kā arī fližu un betona bloku griešanai.

Ierīcei ir 1200 vatu motors.

Lai pielāgotu ātrumu atbilstoši materiālam, ar regulatoru var vienmērīgi iestatīt apgriezienu skaitu no  $5\text{ 000 min}^{-1}$  līdz  $12\text{ 000 min}^{-1}$ .


Aizsargpārsega ātrajai regulēšanai nav nepieciešami darbarīki.

Vārpstas fiksators ļauj vienkārši nomainīt disku.

Papildu rokturi var montēt 3 pozīcijās, un tas atvieglo darbu, samazinot vibrācijas.

Ierīce ir aprīkota ar ieslēgšanās bloķēšanu, kas novērš ierīces nevēlamu ieslēgšanu.

### Iekārtas attēls



Nr.	Apzīmējums
1	Vārpstas fiksators
2	Vitne (3 x) papildu rokturim
3	Apgriezienu skaita regulešanas ripa
4	Ieslēgšanas bloķētājs
5	Rokturis
6	Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
7	Ventilācijas atvere
8	Ogles suku pārsegs
9	Aizsargapvalks
10	Papildu rokturis
11	Regulēšanas skrūve
12	Kilis
13	Spriegošanas svira
14	Salāgošanas atloks
15	Griezējdisks
16	Spriegošanas uzgrieznis
17	Plakantapu uzgriežņatslēga

### Piegādes komplektācija

- 1x leņķa slīpmašīna
- 1x metāla griezējdisks, griezējdiska diametrs: 125 mm
- 1x aizsargpārsegs
- 1x papildu rokturis
- 1x plakantapu uzgriežņatslēga
- 1x spriegošanas uzgrieznis
- 1x transportēšanas koferis
- 1x instrukcija

## Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
<b>Modelis</b>	<b>PAGS 10-125</b>
Strāvas padeve	~ 230 V/50 Hz
Patēriņta jauda	1,2 kW
Aprēķina apgriezienu skaits	5 000–12 000 min <sup>-1</sup>
Slīpvārpstas vītne	M14
Maksimālais diska diametrs	125 mm
Vada garums	3 m
Aizsardzības klase	II (dubulta izolācija) / <input type="checkbox"/>
Svars	2,5 kg
<b>Griezējdisks (piegādes komplektācija)</b>	
Griezējdiska ātrums tukšgaitā	12 250 min <sup>-1</sup>
Diska ātrums	80 m/s
Urbuma diametrs	22,23 mm
Griezējdiska biezums	3,2 mm
<b>Vibrāciju dati saskaņā ar EN 60745</b>	
Galvenā roktura vibroemisijas vērtība $a_h$	13,43 m/s <sup>2</sup>
Papildu roktura vibroemisijas vērtība $a_h$	9,77 m/s <sup>2</sup>
Galvenā roktura/papildu roktura nenoteiktība K	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Skaņas vērtības saskaņā ar EN 60745</b>	
Skaņas spiediena līmenis $L_{pA}$	91 dB(A)
Skaņas jauda $L_{WA}$	102 dB(A)
Nenoteiktība K	3 dB



### Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu.

### Norādījumi par skaņas un vibrāciju datiem

- Šajos norādījumos sniegtais vibrāciju līmenis ir noteikts ar standartam EN 60745 atbilstošu mērišanas procesu, un to var izmantot ierīču salīdzināšanai. Norādīto vibroemisiju vērtību var izmantot arī vispārīgam iedarbības novērtējumam.



### Uzmanību

Vibroemisijas var radīt veselības bojājumus, ja ierīce tiek lietota ilgstoši vai netiek pareizi vadīta un apkopta.

- Vibrāciju līmenis mainās atkarībā no elektroinstrumenta lietojuma un dažos gadījumos var atšķirties no šajos norādījumos sniegtajām vērtībām. Vibrāciju iedarbību var novērtēt par zemu, ja elektroinstrumenti regulāri tiek lietoti šādā veidā. Lai precīzi novērtētu vibrāciju iedarbību konkrētā darba periodā, jāņem vērā arī laiks, kad ierīce ir izslēgta vai darbojas, taču netiek izmantota. Tādējādi var ievērojami samazināt vibrāciju iedarbību visā darba periodā.

## Transportēšana un uzglabāšana

### Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt. Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

### Transportēšana

Ierīces transportēšanai izmantojiet piegādes komplektācijā iekļauto transportēšanas koferi, lai pasargātu ierīci no ārejas iedarbības.

**Pirms** katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Ļaujiet ierīcei atdzist.
- Izņemiet darbarīku no darbarīku turētāja.

### Uzglabāšana

**Pirms** novietojat ierīci glabāšanai, izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Ļaujiet ierīcei atdzist.
- Izņemiet darbarīku no darbarīku turētāja.
- Notīriet ierīci, kā aprakstīts nodaļā "Apkope".
- Ierīces glabāšanai izmantojiet piegādes komplektācijā iekļauto transportēšanas koferi, lai pasargātu ierīci no ārejas iedarbības.
- Instrumentu uzglabāšanai izmantojiet piegādes komplektācijā iekļauto transportēšanas koferi.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas nosacījumus:

- uzglabājiet sausā un no sala un karstuma pasargātā vietā;
- vides temperatūra nedrīkst pārsniegt 45 °C;
- uzglabājiet transportēšanas koferī vietā, kas pasargāta no putekļiem un tiešiem saules stariem.

## Ekspluatācijas sākšana

### Ierīces izsainošana

- Izņemiet transportēšanas koferi no iepakojuma.

### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

Strāvas trieciens nepietiekamas izolācijas dēļ.  
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce  
nav bojāta un darbojas pareizi.  
Ja konstatējat bojājumus, neizmantojiet ierīci.  
Neizmantojiet ierīci, ja tā vai jūsu rokas ir mitras vai  
slapjas.

- Pārbaudiet, vai transportēšanas kofera saturā nekā  
netrūkst un vai nav bojājumu.

### **Brīdinājums**

Nosmakšanas risks!

Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.  
Bēriņiem tas varētu kļūt par bīstamu rotāļlietu.

- Utilizējiet iepakojuma materiālu atbilstoši valsts tiesību  
aktiem.


### Roktura montāža

#### **Uzmanību**

Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto papildu  
rokturi.

Pirms ekspluatācijas sākšanas ir jāuzliek papildu rokturis (10).  
Veiciet tālāk minētās darbības:

- Grieżot pulpsteņa rādītāja virzienā, ieskrūvējiet papildu  
rokturi (10) vītnē (2) korpusa labajā vai kreisajā pusē, vai  
augšpusē.



### Aizsargpārsega noregulēšana



### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

Veicot jebkādus darbus ar iekārtu, atvienojiet  
kontaktdakšu no rozetes!

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām  
rokām.

Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz  
spraudņa.



### **Uzmanību**

Ja aizsargpārsegs ir bojāts, ierīci nedrīkst izmantot.

Aizsargpārsegs ir uzstādīts pirms piegādes.


Vienmēr izmantojiet lenķa slīpmašīnu kopā ar aizsargpārsegu,  
lai pasargātu sevi un apkārti no dzirkstelēm, lidojošām daļiņām  
vai nejaušas saskaršanās ar slīppripu.

Aizsargpārsegs ir jānoregulē tā, lai dzirksteles neaizdedzinātu  
tuvumā esošus degošus priekšmetus.

Aizsargpārsegs ir jānoregulē tā, lai lidojošās dzirksteles vai  
daļiņas neapdraudētu lietotāju.

Lai noregulētu aizsargpārsegu (9), veiciet tālāk minētās  
darbības:




- Atveriet spriegošanas sviru (13).



- Pārbaudiet, vai papildu rokturis (10) ir kārtīgi piestiprināts.
- Lai demontētu papildu rokturi (10), noskrūvējiet to pretēji  
pulksteņa rādītāja virzienam.

2. Pagrieziet aizsargpārsegu (9) darba pozīcijā.


Aizsargpārsega valējai daļai jābūt vērstai pret apstrādājamo detaļu. Aizsargapvalka slēgtajai daļai vienmēr jābūt vērstai pret lietotāju.




4. Pārbaudiet, vai aizsargpārsegs (9) ir pareizi nofiksēts.

Aizsargpārsegs nedrīkst kustēties.

Varat palielināt aizslēga iespīlēšanas spēku, pievelkot regulēšanas skrūvi (11).



3. Atkal aizveriet spriegušanas sviru (13).



## Instrumenta nomainīņa

Metāla griezējdisks ir montēts pirms piegādes.



### Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādus darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!  
Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.  
Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.




### Brīdinājums par karstu virsmu


Pēc lietošanas instruments var vēl būt karsts. Pastāv apdedzināšanās risks, pieskaroties instrumentam.  
Nepieskarieties instrumentam ar plikām rokām!  
Lietojiet aizsargcimdus!

Lai nomainītu griezējdisku, veiciet tālāk minētās darbības:


- ✓ Vārpsta ir nekustīga, un griezējdisks vairs negriežas.
- 1. Nospiediet vārpstas fiksatoru (1), lai bloķētu reduktoru.
- 2. Lēnām grieziet spriegošanas uzgriezni (16) līdz fiksācijas punktam, līdz fiksators ir nekustīgs. Turiet nospiestu vārpstas fiksatoru (1).
- 3. Ar plakantapu uzgriežņatslēgu (17) noskrūvējiet spriegošanas uzgriezni (16), griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pēc tam atlaidiet vārpstas fiksatoru (1).




4. Izņemiet lietoto griezējdisku (15). Gādājiet, lai salāgošanas atloks (14) būtu fiksēts tam paredzētajās atverēs.




5. Uzlieciet griezējdisku (15) uz salāgošanas atloka (14). Apzīmējumam jābūt vērstam pret ierīci. Gādājiet, lai griezējdiska urbums piegultu salāgošanas atlokam bez brīvgājiena. Neizmantojiet pārejas vai adapterus.



6. Atkal uzskrūvējiet spriegošanas uzgriezni (16). Spriegošanas uzgriežņa plakanajai daļai jābūt vērstai pret ierīci.



7. Nospiediet vārpstas fiksatoru (1), lai bloķētu reduktoru.
  8. Lēnām grieziet spriegošanas uzgriezni (16) līdz fiksācijas punktam, līdz fiksators ir nekustīgs. Turiet nospiestu vārpstas fiksatoru (1).
  9. Atkal pievelciet spriegošanas uzgriezni (16) ar plakantapu uzgriežņatslēgu (17). Pēc tam atlaidiet vārpstas fiksatoru (1).
- Gādājiet, lai griezējdisks netiktu sabojāts.



10. Pārbaudiet, vai griezējdisks (15) ir uzstādīts pareizi.
11. Pārbaudiet, vai griezējdisks var brīvi griezties. Pārliecinieties, vai disks neskrāpējas gar aizsargpārsegu vai citām daļām.
12. Pēc katras diska nomaiņas reizes un pirms ekspluatācijas sākšanas vispirms apm. 1 minūti darbiniet ierīci bez slodzes, lai pārbaudītu, vai griezējdisks ir uzstādīts pareizi.



### **Uzmanību**

Ja disks darbojas nevienmērīgi, nav apaļš, vibrē, svārstās vai rodas neparasti trokšņi vai dzirksteles, disks nekavējoties jānomaina. Pastāv savainošanās risks.


### **Apgriezienu skaita izvēle**

Nepieciešamais apgriezienu skaits ir atkarīgs no materiāla un darba apstākļiem, un to var noskaidrot ar praktiska eksperimenta palīdzību. Cietāku materiālu griešanai un slīpēšanai ir ieteicams lielāks apgriezienu skaits, mīkstāku materiālu apstrādei — mazāks apgriezienu skaits.

Apgriezienu skaitam var iestatīt pakāpi no 1 līdz 6 (5 000 – 12 000 min<sup>-1</sup>).

Jebkurā brīdī varat mainīt iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu.

1. Pagrieziet regulatoru (3) uz vēlamo apgriezienu skaita pakāpi.



### **Strāvas vada pieslēgšana**

1. Iespaidiet kontaktdakšu atbilstoši zemētā rozetē.

## Lietošana

### Padomi un norādījumi par leņķa slīpmašīnas izmantošanu

#### Vispārīgi

- Pēc katras diska nomaiņas reizes un pirms ekspluatācijas sākšanas vispirms apm. 1 minūti darbiniet ierīci bez slodzes, lai pārbaudītu, vai griezējdisks ir uzstādīts pareizi.
- Izmantojiet tikai tādus instrumentus, kas ir atļauti attiecīgajai ierīcei.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai atbilstošajam nolūkam ir izvēlēts pareizais instruments.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai rīks instrumentu turētājā ir ievietots pareizi. Instrumentam jābūt cieši nofiksētam tam paredzētajā piederumu turētāja balstā.
- Pārbaudiet, vai griezējdisks var brīvi griezties. Pārliecinieties, vai disks neskrāpējas gar aizsargpārsegu vai citām daļām.
- Izmantojiet tikai tādus diskus, uz kuriem uzdrukātais apgriezienu skaits ir vismaz tik liels kā skaits, kas norādīts ierīces datu plāksnītē.
- Iespilējiet apstrādājamo detaļu, ja tās pašsvars nenodrošina stabilitāti.
- Nepārslagojiet ierīci tik ļoti, ka tā apstājas.
- Pēc lielas slodzes ļaujiet ierīcei dažas minūtes darboties tukšgaitā, lai atdzesētu instrumentu.
- Nepieskarieties diskiem, ja tie nav atdzisuši.
- Gādājiet, lai ventilācijas atveres nebūtu nosegtas un motors nepārkarstu.

#### Griešana:

- Izmantojiet tikai nebojātus griezējdiskus, kas ir darba kārtībā. Saliekti, neasi vai citādi bojāti griezējdiski var salūzt.
- Nekad neizmantojiet griezējdisku rupjapstrādei!
- Strādājiet ar mērenu padevi un neieķīlējiet griezējdisku.
- Nebremzējiet vēl kustībā esošus griezējdiskus, tos sāniski piespiezot.
- Vienmēr virziet griezējdisku pa apstrādājamo materiālu pretēji griešanās virzienam.

#### Slīpēšana

- Pārliecinieties, vai kontaktspiediens ir vienmērīgs, pārvietojot ierīci uz priekšu un atpakaļ pa virsmu.
- Labākus rezultātus varat iegūt, ja virsmu apstrādājat nevis vienā piegājienā, bet vairākas reizes. Strādājiet ar aptuveni  $30^\circ$  iestatīto leņķi.

#### Drāšu sukas ievietošana:

- vadiet instrumentu pa apstrādājamo materiālu ar nelielu uzspiedienu.

- Pulēšanai, smalkai slīpēšanai un tīrišanai, izmantojot stieplu suku, izmantojiet zemāko apgriezienu skaita pakāpi, lai izvairītos no sukas un materiāla bojāšanas.


#### Pulēšana:

- Pārliecinieties, vai apstrādājamā virsma un pulēšanas uzmavas ir bez netīrumiem. Netīrumu daļas var izraisīt virsmas skrāpējumus.
- Vienmērīgi virziet ierīci virs slīpējamās virsmas un nepiemērojiet spiedienu.
- Grūti sasniedzamām vietām noņemiet pulēšanas uzmavu no pulēšanas plāksnes un apstrādājiet šīs vietas ar rokām.
- Pārliecinieties, ka apstrādājamā krāsa ir rūpīgi notīrīta un pilnīgi sausa. Ľoti oksidētām krāsām nepieciešams izmantot īpašu tīrišanas līdzekli.
- Vaskošanai un slīpēšanai izmantojiet tikai augstas kvalitātes produktus, kā arī ievērojiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma.

#### Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Strādājot ar ierīci, izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.


- Pārbaudiet, vai montētais griezējdisks un iestatītais apgriezienu skaits ir piemēroti plānotajai darbībai.
- Pārbaudiet, vai apstrādājamā detaļa ir nostiprināta un vai darba virsma ir atbilstoši sagatavota.
- Nospiediet ieslēgšanas bloķētāju (4), lai varētu pārslēgt ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (6).
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (6) un darba laikā turiet to nospiestu.



5. Pēc katras diska nomaiņas reizes un pirms ekspluatācijas sākšanas vispirms apm. 1 minūti darbiniet ierīci bez slodzes, lai pārbaudītu, vai griezējdisks ir uzstādīts pareizi.
6. Pēc ieslēgšanas uzgaidiet, līdz ierīce ir sasniegusi maksimālo apgriezienu skaitu. Tikai tad sāciet darbu.
7. Lai izslēgtu ierīci, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (6).

#### **Uzmanību**

Disks turpina griezties, kad ierīce tiek izslēgta.  
Pastāv savainošanās risks.



#### **Papildus pasūtāmi piederumi**



#### **Brīdinājums**

Izmantojet tikai piederumus un papildu ierīces, kas ir norādītas instrukcijās.

Izmantojot citus instrumentus un piederumus, kas nav norādīti instrukcijās, pastāv traumu risks.

<b>Apzīmējums</b>	<b>Preces numurs</b>
Griezējdisku/rupjapstrādes disku komplekts, Ø 125 mm	6.225.001.131
Dimanta griezējdisku komplekts, Ø 110 mm/115 mm	6.225.001.121
Metāla griezējdisks, Ø 125 mm	6.225.001.111
Akmens griezējdisks, Ø 125 mm	6.225.001.101

#### **Ekspluatācijas pārtraukšana**



#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, satverot to aiz kontaktdakšas.
- Nepieciešamības gadījumā ļaujiet ierīcei atdzist.
- Izņemiet instrumentu no ierīces (skatiet nodalju "Ekspluatācijas sākšana").
- Tīriet ierīci, kā norādīts nodalā "Apkope".
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodalā "Transportēšana un uzglabāšana".

## Kļūdas un traucējumi

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Darbības kļūdu un traucējumu novēršanu, kas prasa korpusa atvēršanu, drīkst veikt tikai autorizēts uzņēmums, kas specializējies elektrotehnikā, vai Trotec.

Tas neattiecas uz ogles suku nomaiņu (skatiet nodaļu Ogles suku nomaiņa).

### Pirmajā lietošanas reizē rodas dūmi vai smaka.

- Tas nav saistīts ar kļūdu vai problēmu. Pēc ūsa darbības laika šīs pazīmes izzūd.

### Ierīci nevar ieslēgt:

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nemēģiniet no jauna izmantot ierīci. Ja tiek bojāts šīs iekārtas strāvas vads, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
- Pārbaudiet drošinātājus darba vietā.



### Informācija

Pirms ierīces atkātotas ieslēgšanas uzgaidiet vismaz 10 minūtes.

### Griezējdisks nav stabils:

- Pārbaudiet, vai ir uzstādīts ierīcei atbilstošs griezējdisks.
- Gādājiet, lai salāgošanas atloks (14) būtu fiksēts tam paredzētajās atverēs.
- Gādājiet, lai griezējdisks (15) cieši piegultu salāgošanas atlokam (14) bez brīvgājiena.
- Gādājiet, lai spriegošanas uzgriežņa (16) plakanā puse piegultu griezējdiskam (15).

### Aizsargapvalks nav stabils:

- Gādājiet, lai kīli (12) būtu fiksēti tiem paredzētajā gropē.
- Gādājiet, lai spriegošanas svira (13) būtu pilnībā plieliekta.
- Ja nepieciešams, pievelciet regulēšanas skrūvi (11).

### Griezējdisks nekustas, kaut gan motors darbojas:

- Gādājiet, lai spriegošanas uzgrieznis (16) būtu cieši pievilkts. Skatiet nodaļu Instrumenta nomaiņa.
- Gādājiet, lai apstrādājamās detaljas atliekas nebloķētu piedziņu. Nepieciešamības gadījumā novērsiet bloķēšanu.
- Gādājiet, lai griezējdisks neiekilētos apstrādājamā detalā.

### Motora darbība palēninās:

- Pārbaudiet, vai apstrādājamais objekts nepārslogo ierīci.
- Samaziniet spiedienu uz apstrādājamo objektu.
- Pārbaudiet, vai apstrādājamais objekts ir piemērots veicamajām darbībām.
- Pārbaudiet, vai ogles sukas nav nolietotas. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tās. Skatiet nodaļu Ogles suku nomaiņa.

### Griezējdisku nevar iegremdēt apstrādājamā materiālā, vai griešanas jauda ir pārāk zema:

- Pārbaudiet, vai izvēlētais griezējdisks ir piemērots apstrādātajam materiālam.
- Ja griezējdisks ir nolietots, nomainiet to pret jaunu.
- Pārbaudiet iestatīto apgriezienu skaitu; tam ir jābūt piemērotam gan instrumentam, gan materiālam.
- Palieliniet apgriezienu skaitu, pagriežot apgriezienu skaita regulatoru (3) pa labi.

### Ierīce sakarst:

- Pārbaudiet, vai griezējdisks ir piemērots veicamajām darbībām.
- Gādājiet, lai darba laikā uz ierīci netiku izdarīts pārāk liels spiediens.
- Samaziniet apgriezienu skaitu, pagriežot apgriezienu skaita regulatoru (3) pa kreisi.
- Lai novērstu motora pārkaršanu, gādājiet, lai ventilācijas atveres (7) būtu brīvas.
- Pirms ierīces atkātotas ieslēgšanas uzgaidiet vismaz 10 minūtes.

### Norāde

Pēc apkopes un remonta darbu veikšanas uzgaidiet vismaz 3 minūtes. Tikai pēc tam ieslēdziet ierīci.

### Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams, remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbnīcā vai uzņēmumam Trotec.

## Apkope

### Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības

#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

- Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Izslēdziet ierīci.
  - Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.
  - Ľaujiet iekārtai pilnībā atdzist.

#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

**Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver ierīces korpus, drīkst veikt tikai pilnvaroti uzņēmumi vai Trotec.**

### Norādes par apkopi

Ierīces iekšpusē nav daļu, kuras lietotājam būtu jāapkopj vai jāiešlo.

### Tīrišana

Pirms un pēc katras lietošanas reizes ierīce ir jāiztīra.

#### Norāde

Pēc tīrišanas ierīce nav jāiešlo.

#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

- Pastāv ūssavienojuma risks korpusā iekļuvuša šķidruma dēļ.
- Neiemērciet ierīci un piederumus ūdenī. Gādājiet, lai korpusā neiekļūtu ūdens vai citi šķidrumi.
- Tiriet ierīci ar samitrinātu, mīkstu, neplūksnainu drānu. Uzmaniet, lai korpusā neiekļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detalām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, tīrišanas aerosolus, šķīdinātājus, spiritu saturošus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
  - Nosusiniet ierīci ar mīkstu drānu, kas neplūksnojas.
  - Iztīriet putekļus no aizsargpārsega, salāgošanas atloka un spriegosanas uzgriežņa.
  - Lai novērstu motora pārkaršanu, gādājiet, lai ventilācijas atverēs nebūtu putekļu nosēdumu.
  - Informāciju par griezējdiska apkopi skatiet nodaļā "Instrumenta nomaiņa".

### Ogles suku nomaiņa

Ogles sukas ir jānomaina, kad tās ir nolietotas. Tas izpaužas, piemēram, kā samazināta jauda (skatiet nodaļu "Klūdas un traucējumi").

#### **Brīdinājums par elektrisko spriegumu**

Veicot jebkādus darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.


#### **Informācija**

Vienmēr nomainiet ogles sukas pa pāriem.


✓ Sagatavojet vienu pāri nelietotu ogles suku.

✓ Izmantojiet darbībai piemērotu instrumentu.


1. Noskrūvējiet ogles suku pārsegu (8).




2. Atvienojiet kontakttapu (18) no kontakta.




4. Turiet pies piedējatsperi (19) nospiestu un vadotnē ievietojiet jaunu ogles suku (21).




3. Nospiediet pies piedējatsperi (19) lejup un izņemiet nolietoto ogles suku (20) no vadotnes.



5. Savienojiet kontakttapu (18) ar kontaktu.



6. Atkal atskrūvējet ogles suku pārsegu (8).



7. Atkārtojiet šīs darbības otrā ierīces pusē.

#### Norāde

Lai novērstu ierīces bojājumus, pirms tās ieslēgšanas kontakttapa ir jāsavieno ar kontaktu.

#### Utilizēšana



Pārsvīrotas atkritumu tvertnes simbols uz elektriskās vai elektroniskās iekārtas norāda, ka pēc darbmūža beigām to nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Jūsu tuvumā ir vietas, kur bez maksas var nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē. Par citām nodošanas iespējām daudzās ES valstis varat uzzināt arī vietnē <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Pretējā gadījumā vērsieties pie oficiāla savā valstī pilnvarota uzņēmuma, kas nodarbojas ar iekārtu savākšanu.

Dalīti nododoti elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietverto iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

## Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācijas EK mašīnu direktīvas 2006/42/EK,  
II pielikuma 1. daļas A punkta izpratnē

Mēs, Trotec GmbH & Co. KG, deklarējam, ka tālāk nosauktais  
produkts ir konstruēts un izgatavots, ievērojot iepriekš minētās  
EK mašīnu direktīvas prasības. 2006/42/EK.

**Produkta modelis / Produkts:** PAGS 10-125

**Produkta veids:** leņķa slīpmašīna

**Izlaides gads no:** 2021

**Atbilstošās ES direktīvas:**

- 2011/65/ES: 01.07.2011.
- 2012/19/ES: 24.07.2012
- 2014/30/ES: 29.03.2014.
- 2015/863/ES: 31.03.2015.

**Piemērotie saskaņotie standarti:**

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 60745-1:2009/A11:2010
- EN 60745-2-3:2011/A13:2015

**Piemērotās nacionālās tiesību normas un tehniskās  
specifikācijas:**

- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019

**Ražotājs un par tehniskās dokumentācijas izstrādi atbildīgā  
persona:**

Trotec GmbH

Gреббener Straße 7, D-52525 Heinsberga

Tālrunis: +49 2452 962-400

E-pasts: info@trotec.de

Sastādīšanas vieta un datums:

Heinsberga, 10.12.2021



Detlef von der Lieck, uzņēmuma vadītājs

**Trotec GmbH**

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg  
+49 2452 962-400  
+49 2452 962-200  
[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)